



夏休み講習⑫

2021.8.25 (水)

参加して取り組むことの大切さを、教えています。



【技能検定 機械検査 3級】

三つ目の測定物は、シリンダゲージを使います。
ダイヤルゲージを取り付けて内径を測定します。

リングゲージ (内径 25 mm)

ダイヤルゲージ

シリンダゲージ




【技能検定 機械検査 3級】

今後は、手袋を使って測定します。
精密なものは、温度によって寸法が変化するからです。

【技能検定 機械検査 3級】

プリントを使って読み方を理解しているのかを確認



次回、測定方法を載せます。
お楽しみください。