

デイリーレポート

船長署名 *T. Okumura*

船 名	大 島 丸		情報発信日時	2025 年 11 月 25 日 12 時 00 分			
現 在 位 置	航海中	12 時 00 分	概位 種子島南東方				
		<Lat. 29 - 02.9	N + S	Long. 132 - 27.9	E + W >		
	停泊中	時 分	概位				
		<Lat. -	N + S	Long. -	E + W >		
	錨泊中	時 分	概位				
		<Lat. -	N + S	Long. -	E + W >		
乗船者 状況	操業中	時 分	概位				
		<Lat. -	N + S	Long. -	E + W >		
	観測中	時 分	概位				
		<Lat. -	N + S	Long. -	E + W >		
本船状況 気象海象	針路：	078 度	船速：	12.0 kt	天候：	c	
	風向：	WNW	風速：	12.0 m/s	視界：	7 浬	
	波高：	1.2 m	風浪階級：	3	うねり階級：	1	
乗船者 状況	乗組員	現在員：	19 名	健康状態：	良好	不良	
		摘要：					
	生徒	現在員：	12 名	健康状態：	良好	不良	
		摘要：					
	指導教官	現在員：	3 名	健康状態：	良好	不良	
		摘要：					
	アドバタイザ スタッフ	現在員：	1 名	健康状態：	良好	不良	
		摘要：					
○本船動静							
【学校側コメント】 昨日は沖縄本島から奄美群島沿いに北上した後に鳥島に向けました。出港以来、海況は穏やかで順調に航海しています。 今朝の起床・点呼時も穏やかな海況の中、東方水平線に朝日が昇るのが見えて、実習生は大喜びでした。雲間からではなく、水平線上に昇ってくる太陽を見る機会は珍しいですから。実習生は元気で船酔い者は殆どなく、この様子なら実習は順調に行えそうです。当直班では船体整備を行っている甲板長から錆打ちなどの作業を教わります。船の安全を確保するためには整備作業も大事です。							