

中等校舎側の工事状況(9月中旬)

改修工事に御理解、御協力いただきましてありがとうございます。改修工事は前半が終了し、今後は主に管理棟の工事となります。

1 校舎外の状況(一部仮囲いが撤去されました。)



(ピロティ)



(ピロティ西側)



(校舎西側 道路側から)



(校舎西側 校庭側から)


駐輪場が新しくなり、仮囲いが撤去されました。

<参考 令和3年3月末の状況>



(校舎西側 道路側から)

2 管理棟2階




(現職員室側から)



(大職員室前)

一時的に間仕切りが撤去されました。職員室の引越後、再度間仕切りが設置されます。
9月27日(月)から新職員室を使用しています。

3 第2アリーナ横のトイレ



(昇降口から第2アリーナの方/仮囲い撤去後)



(改修後のトイレ)



(改修後のトイレ)



(多目的トイレ)

工事が予定より遅れましたが、無事に9月中旬に終了しました。トイレは9月16日から使用可能となりました。